



صنایع ایمنی ارک



## آتش سوزی مولدان

تومانی دارد. همچنین در این حریق تعدادی از آتش نشانان نیز دچار آسیب دیدگی شدند. در نهایت با تلاش و مجاهدت آتش نشانان اجازه سرایت آتش به مخازن الکل مستقر در مجاورت کانون آتش سوزی داده نشد که اگر این اتفاق رخ داده بود شاهد فاجعه‌ای بزرگ در شهرک صنعتی شکوهیه قم بودیم.



در این حادثه دو آتش نشان به دلیل سوختگی به بیمارستان اعزام شدند که یکی از آتش نشانان پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شد و دیگری به دلیل شدت سوختگی در یکی از مراکز درمانی قم بستری شده است. لازم به ذکر است در این حادثه ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط برق قم دچار حریق و از مدار بهره‌برداری خارج شد.

آتش سوزی... موضوعی که دیگر دارد به یک اپیدمی در کشور تبدیل می شود. حوادثی که هر از گاهی در یکی از صنایع کشور رخ می دهد و بار مالی و روانی بسیاری را بر جامعه تحمیل می کند. هنوز حادثه پلاسکو از خاطرم مان پاک نشده ولی باز شاهد حوادثی مشابه که عموماً در اثر عدم رعایت نکات ایمنی رخ می دهد هستیم. با یک جست و جوی ساده می توانیم ببینیم که هر سال تعداد زیادی از این دست حوادث در کشور رخ می دهد و هر بار ما با یک قصه همیشگی مواجه هستیم، در ابتدا تعدادی از مسئولین مصاحبه می کنند و در رابطه با لزوم بررسی حادثه صحبت می کنند ولی بعد از گذشت مدت اندکی همه چیز فراموش شده و ما باید بشینیم و منتظر حادثه بعدی باشیم.

این بار حریق در راس ساعت ۶ و ۲ دقیقه صبح روزیک شنبه ۱۲ اردیبهشت، در شرکت مولدان از واحدهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی شکوهیه (۱۲ کیلومتری محور قدیم قم - تهران) رخ داد. این واحد صنعتی تولید کننده روغن Dop و فتالیک می باشد و حدود ۱۲۰ نفر نیروی کار دارد. با توجه به گستردگی حریق و درخواست آتش نشانی مستقر در شهرک صنعتی، بلافاصله ۲۰ خودرو سنگین آتش نشانی و بیش از صد آتش نشان و تانکرهای آبرسان به محل حادثه اعزام شدند.

متأسفانه با توجه به این که حریق در مخازن این واحد رخ داده بود، در اثر انفجار و پاشیده شدن مواد شعله‌ور به اطراف تعدادی خودروی آتش نشانی و شخصی دچار حریق شد در صد شدند به طوری که برآورد های اولیه نشان از آسیب ۸۰ میلیارد



صنایع ایمنی ارک



## آتش سوزی مولدان

- همچنین ۵۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت و ۲۵۰ متر شبکه روشنایی معابر نیز دچار آتش سوزی شد. در رابطه با این حادثه سوالاتی مطرح می شود که امیدواریم در آینده نزدیک با پاسخ گویی مسئولین ذی ربط بتوان از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کرد:
- ۱- چرا آتش سوزی رخ داده (علت های مستقیم، غیر مستقیم و ریشه ای چه بوده اند)؟
  - ۲- چرا سیستم های اعلام و اطفاء (خودکار) بخوبی عمل نکرده اند یا اصلا موجود نبوده اند؟
  - ۳- چرا حریق به اطراف گسترش یافته، آیا مخازن دارای دایک وال بوده اند؟
  - ۴- آیا از اطفاء کننده مناسب استفاده شده است؟
  - ۵- آیا شرکت دارای دستورالعمل شرایط اضطراری بوده است؟
  - ۶- آیا قبلا در شرکت مانور شرایط اضطراری برگزار گردیده است؟